



ペツル社製クランポン『サルケン』のリコール

該当製品は、構造上の理由からフロントポイントの付け根付近に負荷が集中し、そのため激しい使用により金属疲労が起きやすいということが判明しました。継続して使用した場合、その部分にヒビがはいり、最終的に破損する可能性があります。

製品寿命がペツル社の基準を満たさないことが判明したことから、ペツルは『サルケン』の販売と製造を中止し、『サルケン』全モデルの回収を決定いたしました。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、謹んで深くお詫び申し上げます。

『サルケン』(カラー、バインディングシステムを問わず全てのモデル)をお持ちのお客様は、直ちにご使用を中止していただき、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

■株式会社アルテリア 『サルケンリコール係』

TEL: 04-2969-1717

e-mail: info@alteria.co.jp

ALTERIA CO., LTD.

株式会社アルテリア <http://www.alteria.co.jp>